

BAYER. BASKETBALL VERBAND E.V.



HALLENCHECK 2012

Hinweis für den Verein: Halten Sie ein geeignetes Maßband oder digitalen Entfernungsmesser zur Verfügung.

ALLGEMEIN

Verein: *ESV STAFFELSEE*

Name der Halle: *Halle Gymnasium*

Eigentümer/in der Halle: *Landkreis Garisch-Partenk.*

Anschrift der Halle: *Weindorferstr. 20
82418 Murnau*

Zugelassene Zuschauerzahl:
(Sitz./Stehplätze)

*500
(300 / 200)*

vorgenannte zugelassene
Zuschauerzahl wurde
nachgewiesen durch:

Andi Mago


*mob. i. (geschützt)
3 Reihe Stühle à 20=60 Plätz
hinter Korb
3 Reihe ggf. K&M über Bank
~ 150 Plätz
Rest über Tribüne ca. 700
B. D.*

Name des
Schiedsrichters/Kommissars:

B. Daisenberger

Datum der Abnahme:

14. 10. 12



HALLENCHECK 2012

TECHNISCHE AUSRÜSTUNG

Anzeigetafel

Anzeigetafel digital

JA NEIN

Lautstärke akustisches Signal der Anzeigetafel während des Spiels ok

JA NEIN

Anzeige Auszeiten korrekt

JA NEIN

Bei großer digitaler Anzeige:

- Anzeige mit Spielernamen
- Anzeige der Mannschaftsfouls (max. 5)
- Anzeige der Spielernummern
- Anzeige der Spielernummern variabel (von 0-99)

JA NEIN

JA NEIN

JA NEIN

JA NEIN

Anzahl der Anzeigetafeln: 1

Geeignete Ersatzuhr vorhanden

JA NEIN 2x Tischuhr

Die Anzeigetafel(n) befinden sich

rechts vom KG links vom KG gegenüber des KG im Rücken des KG

24/14-Sekunden-Anlage

Optische 24/14-Sek.-Anlage vorhanden

JA NEIN

Modell (Hersteller, Mod.Nr.): M. Itz VX 6640-17

Die Anlage ist mit der Spieluhr gekoppelt

JA NEIN

Die 24/14-Sek.-Anlage ist von allen Beteiligten (inkl. Zuschauer) gut einsehbar

JA NEIN

Anzahl der Anzeigegeräte: 2

Aufstellung der Anzeigegeräte: oberhalb der Spielbretter auf dem Boden

Geeignete Ersatzuhr vorhanden

JA NEIN

Einwurfanzeiger für wechselnden Ballbesitz

Elektrische Anzeige

JA NEIN

Manuelle Anzeige

(Pfeil braun, nicht gut erkennbar)

JA NEIN

Korbanlage

Deckenanlage Standanlage Wandanlage

Abstand Stand- bzw. Wandanlage (Außenkante Grundlinie zu Ständer/Wand): m

Model Standanlage:

Spielbrett durchsichtig

JA NEIN

Polsterung der Spielbrettunterkante vorhanden:

JA NEIN

Ring mit Belastungssicherung:


JA NEIN

Ersatzbrett vorhanden

JA NEIN

Ersatzring vorhanden

JA NEIN



HALLENCHECK 2012

SPIELFELD

Maße des Spielfeldes 26 m x 14 m

Es sind die Spielfeldmarkierungen 2010 vorhanden

JA NEIN

Abstand Seitenlinie – Wand, Seite-KG: 4,50 m gegenüber 8,40 m

Abstand Grundlinie – Wand, rechts v. KG 2,50 m – links v. KG 2,50 m

Es sind Spielfeldlinien für andere Sportarten vorhanden

JA NEIN

Alle Spielfeldlinien sind überall deutlich erkennbar

JA NEIN

Farbe des Hallenbodens: Grün

Der Kampfrichtertisch steht „mittig“ an der Mittellinie

JA NEIN

* Die „Coaching Box“ ist mit Linien abgegrenzt bzw. farbig markiert

JA NEIN

Einwurfmarkierungen gegenüber Kampfrichtertisch vorhanden

JA NEIN

Der Freiraum hinter den Mannschaftsbänken beträgt 3,20 m

Zuschauerplätze sind an 3 Seiten des Spielfeldes

An den Seiten hinter den Körben befinden sich 3 Reihen Sitzplätze und 1 Reihen Stehplätze.

Alle Zuschauer sitzen mind. 3,50 m vom Spielfeld entfernt

JA NEIN

Der Freiraum hinter und um den Anschreibtisch beträgt mind. 2 m

JA NEIN

Sicherheitsabstand an den Seitenlinien mind. 1 m (bei Bandenwerbung 2 m)

JA NEIN

Sicherheitsabstand (hindernisfreier Raum) an den Endlinien mind. 2 m

JA NEIN

Die nichtaktiven Spieler sitzen auf


Turnbänken einzelnen Stühlen Sonstiges: _____

WERBUNG

vorhandener Setup:

* KH ggü Tribüne: blaue line für Coaching Box vorhanden:
von Mittellinie 4,5m

Das KH wurde von Verein auf andere Seite ggü Tribüne
verlegt. (Aussage Andi Mayer)



HALLENCHECK 2012

ORGANISATION

Schiedsrichter / Kampfgericht

- | | | |
|--|-------------------------------------|----------------------------|
| Abschließbarer separater Umkleieraum mit Dusche für SR ist vorhanden | <input checked="" type="radio"/> JA | <input type="radio"/> NEIN |
| SR-Betreuer hat sich bei Eintreffen der SR vorgestellt und war jederzeit ansprechbar | <input checked="" type="radio"/> JA | <input type="radio"/> NEIN |
| Kampfgericht mind. 30/15 Minuten vor Spielbeginn am Anschreibtisch | <input checked="" type="radio"/> JA | <input type="radio"/> NEIN |
| Kampfgericht und Scoutingverantwortliche sitzen zusammen | <input type="radio"/> JA | <input type="radio"/> NEIN |

n.A.

Ordnungsdienst

- | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Anzahl Ordner/innen nach Auskunft des Clubs: <u>1</u> → Audi Platz | <input checked="" type="radio"/> JA | <input type="radio"/> NEIN |
| Verantwortlicher für den Sicherheitsdienst anwesend | <input checked="" type="radio"/> JA | <input type="radio"/> NEIN |
| Entspricht die angegebene Zahl der Wirklichkeit | <input checked="" type="radio"/> JA | <input type="radio"/> NEIN |
| Sind die Ordner/innen deutlich gekennzeichnet/erkennbar | <input type="radio"/> JA | <input checked="" type="radio"/> NEIN |

Medien

- | | | |
|---|--------------------------|---------------------------------------|
| Ein analoger Internetanschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: ___ m) | <input type="radio"/> JA | <input checked="" type="radio"/> NEIN |
| Ein ISDN-Anschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: ___ m) | <input type="radio"/> JA | <input checked="" type="radio"/> NEIN |
| Ein DSL-Anschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: ___ m) | <input type="radio"/> JA | <input checked="" type="radio"/> NEIN |
| Ein Web-/Surfstick steht zur Verfügung | <input type="radio"/> JA | <input checked="" type="radio"/> NEIN |



HALLENCHECK 2012

BEWERTUNG

- Halle und Ausstattung sind meiner Meinung nach in einem einwandfreien Zustand. Ich schlage vor, die Halle als „Abgenommen“ einzustufen.
- Halle und Ausstattung sind im Wesentlichen in einem guten Zustand. In einigen Bereichen (bitte unter „Sonstiges“ ausführen) müssen jedoch noch Maßnahmen ergriffen werden.
- Halle und Ausstattung weisen in einigen Punkten (bitte unter „Sonstiges“ ausführen) gravierende Mängel und/oder Abweichungen von den Standards auf. Es besteht dringend Handlungsbedarf!

SONSTIGES

* Spielfeldermarkierungen (Courtline Zone + Einwechslung) sind zwar vorhanden, da jedoch Mannschaftsbänke an KG mit Seite der Einwechslung untergebondet sind, können sie nicht genutzt werden

Prüfe ob in Zukunft KG ggü der Tribüne bleiben kann. Markierungen etc. sind für andere Setup ausgelegt

14.10.12 B. Df
Datum, Unterschrift