

HALLENCHECK

BAYERISCHER BASKETBALLVERBAND e.V.

ALLGEMEIN

Verein: TSV OUCHING

Name der Halle: OUCHING, HECKENSTR.

Eigentümer/in der Halle: STADT

Anschrift der Halle: HECKENSTR. 4

Zugelassene Zuschauerzahl:
(Sitz./Stehplätze) 300

Name des Schiedsrichters/Kommissars: A. HEIRLER

Datum: 02.10.2012

TECHNISCHE AUSRÜSTUNG

Anzeigetafel

Anzeigetafel digital

JA NEIN

Lautstärke akustisches Signal der Anzeigetafel während des Spiels ok

JA NEIN

Anzeige Auszeiten korrekt

JA NEIN

Bei großer digitaler Anzeige:

- Anzeige mit Spielernamen
- Anzeige der Mannschaftsfouls (max. 5)
- Anzeige der Spielnummern
- Anzeige der Spielernummern variabel (von 0-99)

JA NEIN

JA NEIN

JA NEIN

JA NEIN

Anzahl der Anzeigetafeln: 1

Geeignete Ersatzuhr vorhanden

JA NEIN

Die Anzeigetafel(n) befinden sich

rechts vom KG links vom KG gegenüber des KG im Rücken des KG

24-Sekunden-Anlage

Optische 24-Sek.-Anlage vorhanden

JA NEIN

Modell (Hersteller, Mod.Nr.): MOLTON

Die Anlage ist mit der Spieluhr gekoppelt

JA NEIN

Die 24-Sek.-Anlage ist von allen Beteiligten (inkl. Zuschauer) gut einsehbar

JA NEIN

Anzahl der Anzeigegeräte: 2

Aufstellung der Anzeigegeräte: oberhalb der Spielbretter auf dem Boden

Geeignete Ersatzuhr vorhanden

JA NEIN

Einwurfanzeiger für wechselnden Ballbesitz

Elektrische Anzeige

JA NEIN

Manuelle Anzeige

JA NEIN

Korbanlage

Deckenanlage Standanlage Wandanlage

Abstand Stand- bzw. Wandanlage (Außenkante Grundlinie zu Ständer/Wand): m

Model Standanlage:

Spielbrett durchsichtig

JA NEIN

Polsterung der Spielbrettunterkante vorhanden:

JA NEIN

Ring mit Belastungssicherung:

JA NEIN

Ersatzbrett vorhanden

JA NEIN

Ersatzring vorhanden

JA NEIN

HALLENCHECK

BAYERISCHER BASKETBALLVERBAND e.V.

SPIELFELD

Maße des Spielfeldes 14,38 m x 27,96 m

Abstand Seitenlinie – Wand, Seite-KG: 3,32 m gegenüber 3,56 m

Abstand Grundlinie – Wand, rechts v. KG 8,15 m – links v. KG 8,11 m

Es sind Spielfeldlinien für andere Sportarten vorhanden

JA NEIN

Alle Spielfeldlinien sind überall deutlich erkennbar

JA NEIN

Farbe des Hallenbodens: grün

Der Kampfrichtertisch steht „mittig“ an der Mittellinie

JA NEIN

Die „Coaching Box“ ist mit Linien abgegrenzt bzw. farbig markiert

JA NEIN

Der Freiraum hinter den Mannschaftsbänken beträgt 1,20 m

Zuschauerplätze sind an 1 Seiten des Spielfeldes

An den Seiten hinter den Körben befinden sich 0 Reihen Sitzplätze und 0 Reihen Stehplätze.

Alle Zuschauer sitzen mind. 3,56 m vom Spielfeld entfernt

JA NEIN

Der Freiraum hinter und um den Anschreibtisch beträgt mind. 2 m

JA NEIN

Sicherheitsabstand an den Seitenlinien mind. 1 m (bei Bandenwerbung 2 m)

JA NEIN

Sicherheitsabstand (hindernisfreier Raum) an den Endlinien mind. 2 m

JA NEIN

Die nichtaktiven Spieler sitzen auf

Turnbänken einzelnen Stühlen Sonstiges: _____

WERBUNG

nein

HALLENCHECK

BAYERISCHER BASKETBALLVERBAND e.V.

ORGANISATION

Schiedsrichter / Kampfgericht

Abschließbarer separater Umkleieraum mit Dusche für SR ist vorhanden

JA NEIN

SR-Betreuer hat sich bei Eintreffen der SR vorgestellt und war jederzeit ansprechbar

JA NEIN

Kampfgericht mind. 30/15 Minuten vor Spielbeginn am Anschreibetisch

JA NEIN

Kampfgericht und Scoutingverantwortliche sitzen zusammen

u/a

~~JA~~ ~~NEIN~~

Ordnungsdienst

Anzahl Ordner/innen nach Auskunft des Clubs: 1

JA NEIN

Verantwortlicher für den Sicherheitsdienst anwesend

JA NEIN

Entspricht die angegebene Zahl der Wirklichkeit

JA NEIN

Sind die Ordner/innen deutlich gekennzeichnet/erkennbar

JA NEIN

Medien

Ein analoger Internetanschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: ___ m)

JA NEIN

Ein ISDN-Anschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: ___ m)

JA NEIN

Ein DSL-Anschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: ___ m)

JA NEIN

HALLENCHECK

BAYERISCHER BASKETBALLVERBAND e.V.

BEWERTUNG

- Halle und Ausstattung sind meiner Meinung nach in einem einwandfreien Zustand. Ich schlage vor, die Halle als „Abgenommen“ einzustufen.

- Halle und Ausstattung sind im Wesentlichen in einem guten Zustand. In einigen Bereichen (bitte unter „Sonstiges“ ausführen) müssen jedoch noch Maßnahmen ergriffen werden.

- Halle und Ausstattung weisen in einigen Punkten (bitte unter „Sonstiges“ ausführen) gravierende Mängel und/oder Abweichungen von den Standards auf. Es besteht dringend Handlungsbedarf!

SONSTIGES

2.10.12 Andy Heindl
Datum, Unterschrift