



HALLENCHECK

BAYERISCHER BASKETBALLVERBAND

ALLGEMEIN

Verein: *BBV Coburg*

Name der Halle: *Sportzentrum Nord*

Eigentümerin der Halle: *HUK Coburg*

Anschrift der Halle: *Karl-August-Fritsch-Str.
36450 Coburg*

Zugelassene Zuschauerzahl:
(Sitz/Stehplätze) *600*

Name des Schiedsrichters/Kommissars: *Beckmann*

Datum: *13.11.11*



HALLENCHECK

BAYERISCHER BASKETBALL VERBAND

TECHNISCHE AUSRÜSTUNG

Anzeigetafel

- Anzeigetafel digital JA NEIN
- Lautstärke akustisches Signal der Anzeigetafel während des Spiels ok JA NEIN
- Anzeige Auszeiten korrekt JA NEIN
- Bei großer digitaler Anzeige
- Anzeige mit Spielernamen JA NEIN
 - Anzeige der Mannschaftsfouls (max. 5) JA NEIN
 - Anzeige der Spielernummern JA NEIN
 - Anzeige der Spielnummern variabel (von 0-99) JA NEIN
- Anzahl der Anzeigetafeln: 1
- Geeignete Ersatzuhr vorhanden JA NEIN
- Die Anzeigetafel(n) befinden sich
- rechts vom KG links vom KG gegenüber des KG im Rücken des KG

24-Sekunden-Anlage

- Optische 24-Sek.-Anlage vorhanden JA NEIN
- Modell (Hersteller, Mod.Nr.): _____
- Die Anlage ist mit der Spieluhr gekoppelt JA NEIN
- Die 24-Sek.-Anlage ist von allen Beteiligten (inkl. Zuschauer) gut einsehbar JA NEIN
- Anzahl der Anzeigegeräte: 2
- Aufstellung der Anzeigegeräte: oberhalb der Spielbretter auf dem Boden
- Geeignete Ersatzuhr vorhanden JA NEIN

Einwurfanzeiger für wechselnden Ballbesitz

- Elektrische Anzeige JA NEIN
- Manuelle Anzeige JA NEIN

Korbanlage

- Deckenanlage Standanlage Wandanlage
- Abstand Stand bzw. Wandanlage (Außenkante Grundlinie zu Ständer/Wand): _____ m
- Modell Standanlage _____
- Spielbrett durchsichtig JA NEIN
- Polsterung der Spielbrettunterkante vorhanden JA NEIN
- Ring mit Belastungssicherung JA NEIN
- Ersatzbrett vorhanden JA NEIN
- Ersatzring vorhanden JA NEIN



Basketball Regionalliga Südost e.V.

BASKETBALL REGIONALLIGA SÜDOST E.V.
BAYER. BASKETBALL VERBAND E.V.



HALLENCHECK

BAYER. BASKETBALL VERBAND E.V.

SPIELFELD

Maße des Spielfeldes 28 m x 15 m

Abstand Seitenlinie – Wand, Seite KG 5 m gegenüber 2 m

Abstand Grundlinie – Wand, rechts v. KG 12 m – links v. KG 12 m

Es sind Spielfeldlinien für andere Sportarten vorhanden JA NEIN

Alle Spielfeldlinien sind überall deutlich erkennbar JA NEIN

Farbe des Hallenbodens beige

Der Kampfrichtertisch steht „mitig“ an der Mittellinie JA NEIN

Die „Coaching Box“ ist mit Linien abgegrenzt bzw. farbig markiert JA NEIN

Der Freiraum hinter den Mannschaftsbänken beträgt 2 m

Zuschauerplätze sind an 3 Seiten des Spielfeldes

An den Seiten hinter den Körben befinden sich — Reihen Sitzplätze und 1 Reihen Stuhlplätze

Alle Zuschauer sitzen mind. 4 m vom Spielfeld entfernt JA NEIN

Der Freiraum hinter und um den Anschreibtisch beträgt mind. 2 m JA NEIN

Sicherheitsabstand an den Seitenlinien mind. 1 m (bei Bandenwerbung 2 m) JA NEIN

Sicherheitsabstand (hindernisfreier Raum) an den Endlinien mind. 2 m JA NEIN

Die nichtaktiven Spieler sitzen auf

Tumbanken einzelnen Stühlen Sonstiges _____

WERBUNG



BASKETBALL REGIONALLIGA SÜDOST E.V.
BAYER. BASKETBALL VERBAND E.V.



HALLENCHECK

BAYERISCHER BASKETBALL VERBAND E.V.

ORGANISATION

Schiedsrichter / Kampfgericht

- Abschließbarer separater Umkleeraum mit Dusche für SR ist vorhanden JA NEIN
- SR-Betreuer hat sich bei Eintreffen der SR vorgestellt und war jederzeit ansprechbar JA NEIN
- Kampfgericht mind. 30/15 Minuten vor Spielbeginn am Anschreibtisch JA NEIN
- Kampfgericht und Scoutingverantwortliche sitzen zusammen JA NEIN

Ordnungsdienst

- Anzahl OrdnerInnen nach Auskunft des Clubs: _____ JA NEIN
- Verantwortlicher für den Sicherheitsdienst anwesend JA NEIN
- Entspricht die angegebene Zahl der Wirklichkeit JA NEIN
- Sind die OrdnerInnen deutlich gekennzeichnet/erkennbar JA NEIN

Medien

- Ein analoger Internetanschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: _____ m) JA NEIN
- Ein ISDN-Anschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: _____ m) JA NEIN
- Ein DSL-Anschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: _____ m) JA NEIN



BASKETBALL REGIONALLIGA SÜDOST E.V.
BAYER. BASKETBALL VERBAND E.V.



HALLENCHECK

BEWERTUNG

- Halle und Ausstattung sind meiner Meinung nach in einem einwandfreien Zustand. Ich schlage vor, die Halle als „Abgenommen“ einzustufen.
- Halle und Ausstattung sind im Wesentlichen in einem guten Zustand. In einigen Bereichen (bitte unter „Sonstiges“ ausführen) müssen jedoch noch Maßnahmen ergriffen werden.
- Halle und Ausstattung weisen in einigen Punkten (bitte unter „Sonstiges“ ausführen) gravierende Mängel und/oder Abweichungen von den Standards auf. Es besteht dringend Handlungsbedarf!

SONSTIGES

Komplett alte Linierung!!!

15.11.11 Bate
Datum, Unterschrift