

HALLENCHECK

BAYERISCHER BASKETBALLVERBAND e.V.

ALLGEMEIN

Verein:

TSV Bahn Freising

Name der Halle:

Luitpoldhalle

Eigentümer/in der Halle:

Stadt Freising

Anschrift der Halle:

Luitpoldanlage, Freising

**Zugelassene Zuschauerzahl:
(Sitz./Stehplätze)**

980

Name des Schiedsrichters/Kommissars:

Thorsten Seiberger

Datum:

7.10.12

HALLENCHECK

BAYERISCHER BASKETBALLVERBAND e.V.

TECHNISCHE AUSRÜSTUNG

Anzeigetafel

- Anzeigetafel digital (JA) NEIN
- Lautstärke akustisches Signal der Anzeigetafel während des Spiels ok (JA) NEIN
- Anzeige Auszeiten korrekt (JA) NEIN
- Bei großer digitaler Anzeige:
 - Anzeige mit Spielernamen JA NEIN
 - Anzeige der Mannschaftsfouls (max. 5) JA NEIN
 - Anzeige der Spielernummern JA NEIN
 - Anzeige der Spielernummern variabel (von 0-99) JA NEIN
- Anzahl der Anzeigetafeln: 1
- Geeignete Ersatzuhr vorhanden (JA) NEIN
- Die Anzeigetafel(n) befinden sich
 - rechts vom KG
 - links vom KG
 - gegenüber des KG
 - im Rücken des KG

24-Sekunden-Anlage

- Optische 24-Sek.-Anlage vorhanden (JA) NEIN
- Modell (Hersteller, Mod.Nr.): Stramatel, 2CMK
- Die Anlage ist mit der Spieluhr gekoppelt JA (NEIN)
- Die 24-Sek.-Anlage ist von allen Beteiligten (inkl. Zuschauer) gut einsehbar (JA) NEIN
- Anzahl der Anzeigegeräte: 2
- Aufstellung der Anzeigegeräte: oberhalb der Spielbretter auf dem Boden
- Geeignete Ersatzuhr vorhanden (JA) NEIN

Einwurfanzeiger für wechselnden Ballbesitz

- Elektrische Anzeige JA (NEIN)
- Manuelle Anzeige (JA) NEIN

Korbanlage

- Deckenanlage Standanlage Wandanlage
- Abstand Stand- bzw. Wandanlage (Außenkante Grundlinie zu Ständer/Wand): _____ m

Model Standanlage: _____

- Spielbrett durchsichtig (JA) NEIN
- Polsterung der Spielbrettunterkante vorhanden: (JA) NEIN
- Ring mit Belastungssicherung: (JA) NEIN
- Ersatzbrett vorhanden (JA) NEIN
- Ersatzring vorhanden (JA) NEIN

HALLENCHECK

SPIELFELD

Maße des Spielfeldes 22 m x 15 m

Abstand Seitenlinie – Wand, Seite-KG: 6,25 m gegenüber 6,25 m

Abstand Grundlinie – Wand, rechts v. KG 9,0 m – links v. KG 8,5 m

Es sind Spielfeldlinien für andere Sportarten vorhanden

JA NEIN

Alle Spielfeldlinien sind überall deutlich erkennbar

JA NEIN

Farbe des Hallenbodens: Türkis

Der Kampfrichtertisch steht „mittig“ an der Mittellinie

JA NEIN

Die „Coaching Box“ ist mit Linien abgegrenzt bzw. farbig markiert

JA NEIN

Der Freiraum hinter den Mannschaftsbänken beträgt 2 m

Zuschauerplätze sind an 3 Seiten des Spielfeldes

An den Seiten hinter den Körben befinden sich 1 Reihen Sitzplätze und 1 Reihen Stehplätze.

Alle Zuschauer sitzen mind. 1,5 m vom Spielfeld entfernt

JA NEIN

Der Freiraum hinter und um den Anschreibtisch beträgt mind. 2 m

JA NEIN

Sicherheitsabstand an den Seitenlinien mind. 1 m (bei Bandenwerbung 2 m)

JA NEIN

Sicherheitsabstand (hindernisfreier Raum) an den Endlinien mind. 2 m

JA NEIN

Die nichtaktiven Spieler sitzen auf

Tumbänken einzelnen Stühlen Sonstiges: _____

WERBUNG

HALLENCHECK

BAYERISCHER BASKETBALL VERBAND e.V.

ORGANISATION

Schiedsrichter / Kampfgericht

- Abschließbarer separater Umkleideraum mit Dusche für SR ist vorhanden JA NEIN
- SR-Betreuer hat sich bei Eintreffen der SR vorgestellt und war jederzeit ansprechbar JA NEIN
- Kampfgericht mind. 30/15 Minuten vor Spielbeginn am Anschreibtisch JA NEIN
- Kampfgericht und Scoutingverantwortliche sitzen zusammen JA NEIN

Ordnungsdienst

- Anzahl Ordner/innen nach Auskunft des Clubs: 2 JA NEIN
- Verantwortlicher für den Sicherheitsdienst anwesend JA NEIN
- Entspricht die angegebene Zahl der Wirklichkeit JA NEIN
- Sind die Ordner/innen deutlich gekennzeichnet/erkennbar JA NEIN

Medien

- Ein analoger Internetanschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: ___ m) JA NEIN
- Ein ISDN-Anschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: ___ m) JA NEIN
- Ein DSL-Anschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: ___ m) JA NEIN

HALLENCHECK

BAYERISCHER BASKETBALLVERBAND e.V.

BEWERTUNG

- Halle und Ausstattung sind meiner Meinung nach in einem einwandfreien Zustand. Ich schlage vor, die Halle als „Abgenommen“ einzustufen.
- Halle und Ausstattung sind im Wesentlichen in einem guten Zustand. In einigen Bereichen (bitte unter „Sonstiges“ ausführen) müssen jedoch noch Maßnahmen ergriffen werden.
- Halle und Ausstattung weisen in einigen Punkten (bitte unter „Sonstiges“ ausführen) gravierende Mängel und/oder Abweichungen von den Standards auf. Es besteht dringend Handlungsbedarf!

SONSTIGES

7.10.12 
Datum, Unterschrift