

HALLENCHECK

BAYERISCHER BASKETBALL VERBAND e.V.

ALLGEMEIN

Verein: TSV OH DEISENHOFEN

Name der Halle:

Gymnasium

Eigentümer/in der Halle:

Gemeinde

Anschrift der Halle:

KASTANIENALLEE 2

Zugelassene Zuschauerzahl:
(Sitz./Stehplätze)

300

Name des Schiedsrichters/Kommissars:

HALLER, CHR.

Datum:

01.10.2011

TECHNISCHE AUSRÜSTUNG

Anzeigetafel

Anzeigetafel digital

JA NEIN

Lautstärke akustisches Signal der Anzeigetafel während des Spiels ok

JA NEIN

Anzeige Auszeiten korrekt

JA NEIN

Bei großer digitaler Anzeige:

klein → u/a

- Anzeige mit Spielernamen
- Anzeige der Mannschaftsfouls (max. 5)
- Anzeige der Spielernummern
- Anzeige der Spielernummern variabel (von 0-99)

JA NEIN
JA NEIN
JA NEIN
JA NEIN

Anzahl der Anzeigetafeln: 1

Geeignete Ersatzuhr vorhanden

JA NEIN

Die Anzeigetafel(n) befinden sich

rechts vom KG links vom KG gegenüber des KG im Rücken des KG

24-Sekunden-Anlage

Optische 24-Sek.-Anlage vorhanden

JA NEIN

Modell (Hersteller, Mod.Nr.): Medion

Die Anlage ist mit der Spieluhr gekoppelt

JA NEIN

Die 24-Sek.-Anlage ist von allen Beteiligten (inkl. Zuschauer) gut einsehbar

JA NEIN

Anzahl der Anzeigegeräte: 2

Aufstellung der Anzeigegeräte: oberhalb der Spielbretter auf dem Boden

JA NEIN

Geeignete Ersatzuhr vorhanden

Einwurfanzeiger für wechselnden Ballbesitz

Elektrische Anzeige

JA NEIN

Manuelle Anzeige

JA NEIN

Korbanlage

Deckenanlage Standanlage Wandanlage

Abstand Stand- bzw. Wandanlage (Außenkante Grundlinie zu Ständer/Wand): ____ m

Model Standanlage: _____

Spielbrett durchsichtig

JA NEIN

Polsterung der Spielbrettunterkante vorhanden:

JA NEIN

Ring mit Belastungssicherung:

JA NEIN

Ersatzbrett vorhanden

JA NEIN

Ersatzring vorhanden

JA NEIN

HALLENCHECK

BAYERISCHER BASKETBALLVERBAND e.V.

SPIELFELD

Maße des Spielfeldes 26,10 m x 14,10 m

Abstand Seitenlinie – Wand, Seite-KG: 3,9 / 2,5 m gegenüber 8,9 / 6 m

Abstand Grundlinie – Wand, rechts v. KG 9,5 m – links v. KG 9,5 m

Es sind Spielfeldlinien für andere Sportarten vorhanden

JA NEIN
 JA NEIN

Alle Spielfeldlinien sind überall deutlich erkennbar

Farbe des Hallenbodens: Gelb

Der Kampfrichtertisch steht „mittig“ an der Mittellinie

JA NEIN
 JA NEIN

Die „Coaching Box“ ist mit Linien abgegrenzt bzw. farbig markiert

Der Freiraum hinter den Mannschaftsbänken beträgt 2,5 m

Zuschauerplätze sind an 1 Seiten des Spielfeldes

An den Seiten hinter den Körben befinden sich 3 Reihen Sitzplätze und 1 Reihen Stehplätze.

Alle Zuschauer sitzen mind. 8 m vom Spielfeld entfernt

JA NEIN
 JA NEIN

Der Freiraum hinter und um den Anschreibtisch beträgt mind. 2 m

Sicherheitsabstand an den Seitenlinien mind. 1 m (bei Bandenwerbung 2 m)

JA NEIN
 JA NEIN

Sicherheitsabstand (hindernisfreier Raum) an den Endlinien mind. 2 m

Die nichtaktiven Spieler sitzen auf

Turnbänken einzelnen Stühlen Sonstiges: _____

WERBUNG

HALLENCHECK

BAYERISCHER BASKETBALLVERBAND e.V.

ORGANISATION

Schiedsrichter / Kampfgericht

Abschließbarer separater Umkleideraum mit Dusche für SR ist vorhanden

JA NEIN

SR-Betreuer hat sich bei Eintreffen der SR vorgestellt und war jederzeit ansprechbar

JA NEIN

Kampfgericht mind. 30/15 Minuten vor Spielbeginn am Anschreibetisch

JA NEIN

Kampfgericht und Scoutingverantwortliche sitzen zusammen

JA NEIN

Ordnungsdienst

Anzahl Ordner/innen nach Auskunft des Clubs: 2

JA NEIN

Verantwortlicher für den Sicherheitsdienst anwesend

JA NEIN

Entspricht die angegebene Zahl der Wirklichkeit

JA NEIN

Sind die Ordner/innen deutlich gekennzeichnet/erkennbar

JA NEIN

Medien

Ein analoger Internetanschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: ___ m)

JA NEIN

Ein ISDN-Anschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: ___ m)

JA NEIN

Ein DSL-Anschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: ___ m)

JA NEIN

HALLENCHECK

BEWERTUNG

- Halle und Ausstattung sind meiner Meinung nach in einem einwandfreien Zustand. Ich schlage vor, die Halle als „Abgenommen“ einzustufen.

- Halle und Ausstattung sind im Wesentlichen in einem guten Zustand. In einigen Bereichen (bitte unter „Sonstiges“ ausführen) müssen jedoch noch Maßnahmen ergriffen werden.

- Halle und Ausstattung weisen in einigen Punkten (bitte unter „Sonstiges“ ausführen) gravierende Mängel und/oder Abweichungen von den Standards auf. Es besteht dringend Handlungsbedarf!

SONSTIGES

25.09.11 
Datum, Unterschrift