

HALLENCHECK

BAYERISCHER BASKETBALLVERBAND e.V.

ALLGEMEIN

Verein: *BBC Bayreuth*

Name der Halle: *Sportzentrum (klein)*

Eigentümer/in der Halle: *Stadt Bayreuth*

Anschrift der Halle: *Am Sportpark*

Zugelassene Zuschauerzahl:
(Sitz./Stehplätze) *300 (250/50)*

Name des Schiedsrichters/Kommissars: *Wellein / Jurekka*

Datum: *02. 10. 2011*

HALLENCHECK

BAYERISCHER BASKETBALLVERBAND e.V.

TECHNISCHE AUSRÜSTUNG**Anzeigetafel**

- | | | |
|---|-------------------------------------|----------------------------|
| Anzeigetafel digital | <input checked="" type="radio"/> JA | <input type="radio"/> NEIN |
| Lautstärke akustisches Signal der Anzeigetafel während des Spiels ok | <input checked="" type="radio"/> JA | <input type="radio"/> NEIN |
| Anzeige Auszeiten korrekt | <input checked="" type="radio"/> JA | <input type="radio"/> NEIN |
| Bei großer digitaler Anzeige: <i>nicht vorhanden</i> | | |
| - Anzeige mit Spielernamen | <input type="radio"/> JA | <input type="radio"/> NEIN |
| - Anzeige der Mannschaftsfouls (max. 5) | <input type="radio"/> JA | <input type="radio"/> NEIN |
| - Anzeige der Spielernummern | <input type="radio"/> JA | <input type="radio"/> NEIN |
| - Anzeige der Spielernummern variabel (von 0-99) | <input type="radio"/> JA | <input type="radio"/> NEIN |
| Anzahl der Anzeigetafeln: ____ | | |
| Geeignete Ersatzuhr vorhanden | <input checked="" type="radio"/> JA | <input type="radio"/> NEIN |
| Die Anzeigetafel(n) befinden sich | | |
| <input type="checkbox"/> rechts vom KG <input type="checkbox"/> links vom KG <input checked="" type="checkbox"/> gegenüber des KG <input type="checkbox"/> im Rücken des KG | | |

24-Sekunden-Anlage

- | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Optische 24-Sek.-Anlage vorhanden | <input checked="" type="radio"/> JA | <input type="radio"/> NEIN |
| Modell (Hersteller, Mod.Nr.): <u>Stramatel</u> | | |
| Die Anlage ist mit der Spieluhr gekoppelt | <input type="radio"/> JA | <input checked="" type="radio"/> NEIN |
| Die 24-Sek.-Anlage ist von allen Beteiligten (inkl. Zuschauer) gut einsehbar | <input checked="" type="radio"/> JA | <input type="radio"/> NEIN |
| Anzahl der Anzeigegeräte: <u>2</u> | | |
| Aufstellung der Anzeigegeräte: <input checked="" type="checkbox"/> oberhalb der Spielbretter <input type="checkbox"/> auf dem Boden | | |
| Geeignete Ersatzuhr vorhanden | <input checked="" type="radio"/> JA | <input type="radio"/> NEIN |

Einwurfanzeiger für wechselnden Ballbesitz

- | | | |
|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| Elektrische Anzeige | <input type="radio"/> JA | <input type="radio"/> NEIN |
| Manuelle Anzeige | <input type="radio"/> JA | <input type="radio"/> NEIN |

Korbanlage

- Deckenanlage Standanlage Wandanlage
- Abstand Stand- bzw. Wandanlage (Außenkante Grundlinie zu Ständer/Wand): ____ m

Model Standanlage: _____

- | | | |
|--|-------------------------------------|----------------------------|
| Spielbrett durchsichtig | <input checked="" type="radio"/> JA | <input type="radio"/> NEIN |
| Polsterung der Spielbrettunterkante vorhanden: | <input checked="" type="radio"/> JA | <input type="radio"/> NEIN |
| Ring mit Belastungssicherung: | <input checked="" type="radio"/> JA | <input type="radio"/> NEIN |
| Ersatzbrett vorhanden | <input checked="" type="radio"/> JA | <input type="radio"/> NEIN |
| Ersatzring vorhanden | <input checked="" type="radio"/> JA | <input type="radio"/> NEIN |

HALLENCHECK

BAYERISCHER BASKETBALLVERBAND e.V.

SPIELFELD

Maße des Spielfeldes 25 m x 15 m

Abstand Seitenlinie – Wand, Seite-KG: 3 m gegenüber 3 m

Abstand Grundlinie – Wand, rechts v. KG 7 m – links v. KG 7 m

Es sind Spielfeldlinien für andere Sportarten vorhanden JA NEIN

Alle Spielfeldlinien sind überall deutlich erkennbar JA NEIN

Farbe des Hallenbodens: hellgrün

Der Kampfrichtertisch steht „mittig“ an der Mittellinie JA NEIN

Die „Coaching Box“ ist mit Linien abgegrenzt (bzw. farbig markiert) JA NEIN

Der Freiraum hinter den Mannschaftsbänken beträgt 1 m

Zuschauerplätze sind an 2 Seiten des Spielfeldes

An den Seiten hinter den Körben befinden sich 0 Reihen Sitzplätze und 0 Reihen Stehplätze.

Alle Zuschauer sitzen mind. 2 m vom Spielfeld entfernt JA NEIN

Der Freiraum hinter und um den Anschreibtisch beträgt mind. 2 m JA NEIN

hinter Anschreibtisch Wand mind 1m

Sicherheitsabstand an den Seitenlinien mind. 1 m (bei Bandenwerbung 2 m) JA NEIN

Sicherheitsabstand (hindernisfreier Raum) an den Endlinien mind. 2 m JA NEIN

Die nichtaktiven Spieler sitzen auf

Turnbänken einzelnen Stühlen Sonstiges: _____

WERBUNG

HALLENCHECK

BAYERISCHER BASKETBALL VERBAND e.V.

ORGANISATION

Schiedsrichter / Kampfgericht

- Abschließbarer separater Umkleideraum mit Dusche für SR ist vorhanden JA NEIN
- SR-Betreuer hat sich bei Eintreffen der SR vorgestellt und war jederzeit ansprechbar JA NEIN
- Kampfgericht mind. 30/15 Minuten vor Spielbeginn am Anschreibetisch JA NEIN
- Kampfgericht und Scoutingverantwortliche sitzen zusammen *(Kampfrichter da 2. RST)* JA NEIN

Ordnungsdienst

- Anzahl Ordner/innen nach Auskunft des Clubs: _____ JA NEIN
- Verantwortlicher für den Sicherheitsdienst anwesend JA NEIN
- Entspricht die angegebene Zahl der Wirklichkeit JA NEIN
- Sind die Ordner/innen deutlich gekennzeichnet/erkennbar JA NEIN

Medien

- Ein analoger Internetanschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: _____ m) JA NEIN
- Ein ISDN-Anschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: _____ m) JA NEIN
- Ein DSL-Anschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: 20 m) JA NEIN


HALLENCHECK

BAYERISCHER BASKETBALLVERBAND e.V.

BEWERTUNG

- Halle und Ausstattung sind meiner Meinung nach in einem einwandfreien Zustand. Ich schlage vor, die Halle als „Abgenommen“ einzustufen.
- Halle und Ausstattung sind im Wesentlichen in einem guten Zustand. In einigen Bereichen (bitte unter „Sonstiges“ ausführen) müssen jedoch noch Maßnahmen ergriffen werden.
- Halle und Ausstattung weisen in einigen Punkten (bitte unter „Sonstiges“ ausführen) gravierende Mängel und/oder Abweichungen von den Standards auf. Es besteht dringender Handlungsbedarf!

SONSTIGES

02.10.2011

Datum, Unterschrift