

HALLENCHECK

BAYERISCHER BASKETBALLVERBAND e.V.

ALLGEMEIN

Verein: *TSV MILBERTSHOFEN*

Name der Halle: *GEBRÜDER-APFELBECK-HALLE*

Eigentümer/in der Halle: *TSV MILBERTSHOFEN*

Anschrift der Halle: *HANS-DEUTZINGER-ST. 2, 80807 MÜNCHEN*

Zugelassene Zuschauerzahl:
(Sitz./Stehplätze) *550*

Name des Schiedsrichters/Kommissars: *Rückert, Thomas*

Datum: *01.10.2011*

HALLENCHECK

BAYERISCHER BASKETBALL VERBAND e.V.

TECHNISCHE AUSRÜSTUNG

Anzeigetafel

Anzeigetafel digital JA NEIN

Lautstärke akustisches Signal der Anzeigetafel während des Spiels ok JA NEIN

Anzeige Auszeiten korrekt JA NEIN

Bei großer digitaler Anzeige:

- Anzeige mit Spielernamen JA NEIN
- Anzeige der Mannschaftsfouls (max. 5) JA NEIN
- Anzeige der Spielernummern JA NEIN
- Anzeige der Spielernummern variabel (von 0-99) JA NEIN

Anzahl der Anzeigetafeln: 1

Geeignete Ersatzuhr vorhanden JA NEIN

Die Anzeigetafel(n) befinden sich

rechts vom KG links vom KG gegenüber des KG im Rücken des KG

24-Sekunden-Anlage

Optische 24-Sek.-Anlage vorhanden JA NEIN

Modell (Hersteller, Mod.Nr.): Stramatel

Die Anlage ist mit der Spieluhr gekoppelt JA NEIN

Die 24-Sek.-Anlage ist von allen Beteiligten (inkl. Zuschauer) gut einsehbar JA NEIN

Anzahl der Anzeigegeräte: 2

Aufstellung der Anzeigegeräte: oberhalb der Spielbretter auf dem Boden

Geeignete Ersatzuhr vorhanden JA NEIN

Einwurfanzeiger für wechselnden Ballbesitz

Elektrische Anzeige JA NEIN

Manuelle Anzeige JA NEIN

Korbanlage

Deckenanlage Standanlage Wandanlage

Abstand Stand- bzw. Wandanlage (Außenkante Grundlinie zu Ständer/Wand): 1 m

Model Standanlage: _____

Spielbrett durchsichtig JA NEIN

Polsterung der Spielbrettunterkante vorhanden: JA NEIN

Ring mit Belastungssicherung: JA NEIN

Ersatzbrett vorhanden JA NEIN

Ersatzring vorhanden JA NEIN

HALLENCHECK

BAYERISCHER BASKETBALL VERBAND e.V.

ORGANISATION

0.09.15.12

Schiedsrichter / Kampfgericht

- Abschließbarer separater Umkleeraum mit Dusche für SR ist vorhanden JA NEIN
- SR-Betreuer hat sich bei Eintreffen der SR vorgestellt und war jederzeit ansprechbar JA NEIN
- Kampfgericht mind. 30/15 Minuten vor Spielbeginn am Anschreibetisch JA NEIN
- Kampfgericht und Scoutingverantwortliche sitzen zusammen JA NEIN

gibts nicht

Ordnungsdienst

- Anzahl Ordner/innen nach Auskunft des Clubs: 3 JA NEIN
- Verantwortlicher für den Sicherheitsdienst anwesend JA NEIN
- Entspricht die angegebene Zahl der Wirklichkeit ? JA NEIN
- Sind die Ordner/innen deutlich gekennzeichnet/erkennbar JA NEIN

ordner binden werden besorgt

Medien

- Ein analoger Internetanschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: m) JA NEIN
- Ein ISDN-Anschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: m) JA NEIN
- Ein DSL-Anschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: m) JA NEIN

laptop je nach dem wo man den halt einstellt

HALLENCHECK

BAYERISCHER BASKETBALLVERBAND e.V.

SPIELFELD

Maße des Spielfeldes 20 m x 45 m

Abstand Seitenlinie – Wand, Seite-KG: 6 m gegenüber 3,5 m

Abstand Grundlinie – Wand, rechts v. KG 8 m – links v. KG 8 m

Es sind Spielfeldlinien für andere Sportarten vorhanden

JA NEIN

Alle Spielfeldlinien sind überall deutlich erkennbar

JA NEIN

Farbe des Hallenbodens: grün

Der Kampfrichtertisch steht „mittig“ an der Mittellinie

JA NEIN

Die „Coaching Box“ ist mit Linien abgegrenzt bzw. farbig markiert

JA NEIN

Der Freiraum hinter den Mannschaftsbänken beträgt 3 m

Zuschauerplätze sind an 1 Seiten des Spielfeldes

An den Seiten hinter den Körben befinden sich 0 Reihen Sitzplätze und 0 Reihen Stehplätze.

2 zumindest stand da keines...

Alle Zuschauer sitzen mind. 5-6 m vom Spielfeld entfernt

JA NEIN

Der Freiraum hinter und um den Anschreibtisch beträgt mind. 2 m

JA NEIN

Sicherheitsabstand an den Seitenlinien mind. 1 m (bei Bandenwerbung 2 m)

JA NEIN

Sicherheitsabstand (hindernisfreier Raum) an den Endlinien mind. 2 m

JA NEIN

Die nichtaktiven Spieler sitzen auf

Turnbänken einzelnen Stühlen Sonstiges: _____

WERBUNG

ist ok

neue Linien vorhanden

HALLENCHECK

BAYERISCHER BASKETBALLVERBAND e.V.

BEWERTUNG

- Halle und Ausstattung sind meiner Meinung nach in einem einwandfreien Zustand. Ich schlage vor, die Halle als „Abgenommen“ einzustufen.
- Halle und Ausstattung sind im Wesentlichen in einem guten Zustand. In einigen Bereichen (bitte unter „Sonstiges“ ausführen) müssen jedoch noch Maßnahmen ergriffen werden.
- Halle und Ausstattung weisen in einigen Punkten (bitte unter „Sonstiges“ ausführen) gravierende Mängel und/oder Abweichungen von den Standards auf. Es besteht dringender Handlungsbedarf!

SONSTIGES

01.10.2011
Datum, Unterschrift

