



*Hinweis für den Verein: Halten Sie ein geeignetes Maßband oder digitalen Entfernungsmesser zur Verfügung.*

ALLGEMEIN

Verein: TUS BAD AIBLING

Name der Halle: SPORTHALLE US CAMP

Eigentümer/in der Halle: STADT BAD AIBLING

Anschrift der Halle: SPORTPARK BAD AIBLING  
(EHEM. US-CAMP)  
GEBÄUDE 306

Zugelassene Zuschauerzahl:  
(Sitz./Stehplätze) 83043 BAD AIBLING  
500

vorgenannte zugelassene  
Zuschauerzahl wurde  
nachgewiesen durch: KREIS BRAND INSPEKTOR /  
LA ROSENHEIM

Name des  
Schiedsrichters/Kommissars: Rotter, Nicolas

Datum der Abnahme: 13.10.2012



<b>TECHNISCHE AUSRÜSTUNG</b>
------------------------------

**Anzeigetafel**

Anzeigetafel digital

JA NEIN

Lautstärke akustisches Signal der Anzeigetafel während des Spiels ok

JA NEIN

Anzeige Auszeiten korrekt

JA NEIN

Bei großer digitaler Anzeige:

- Anzeige mit Spielernamen
- Anzeige der Mannschaftsfouls (max. 5)
- Anzeige der Spielernummern
- Anzeige der Spielernummern variabel (von 0-99)

JA NEIN

JA NEIN

JA NEIN

JA NEIN

Anzahl der Anzeigetafeln: 2

Geeignete Ersatzuhr vorhanden

JA NEIN

Die Anzeigetafel(n) befinden sich

 rechts vom KG  links vom KG  gegenüber des KG  im Rücken des KG
**24/14-Sekunden-Anlage**

Optische 24/14-Sek.-Anlage vorhanden

JA NEIN

Modell (Hersteller, Mod.Nr.): STRAMATEL 44850

Die Anlage ist mit der Spieluhr gekoppelt

JA NEIN

Die 24/14-Sek.-Anlage ist von allen Beteiligten (inkl. Zuschauer) gut einsehbar

JA NEIN

Anzahl der Anzeigegeräte: 2Aufstellung der Anzeigegeräte:  oberhalb der Spielbretter  auf dem Boden

Geeignete Ersatzuhr vorhanden

JA NEIN

**Einwurfanzeiger für wechselnden Ballbesitz**

Elektrische Anzeige

JA NEIN

Manuelle Anzeige

JA NEIN

**Korbanlage** Deckenanlage  Standanlage  WandanlageAbstand Stand- bzw. Wandanlage (Außenkante Grundlinie zu Ständer/Wand):      mModel Standanlage:     

Spielbrett durchsichtig

JA NEIN

Polsterung der Spielbrettunterkante vorhanden:

JA NEIN

Ring mit Belastungssicherung:

JA NEIN

Ersatzbrett vorhanden

JA NEIN

Ersatzring vorhanden

JA NEIN



HALLENCHECK 2012

BAYERISCHER BASKETBALLVERBAND e.V.

**SPIELFELD**

Maße des Spielfeldes 28 m x 15 m

Es sind die Spielfeldmarkierungen 2010 vorhanden

JA  NEIN

Abstand Seitenlinie – Wand, Seite-KG: 5 m gegenüber 8 m

Abstand Grundlinie – Wand, rechts v. KG 12 m – links v. KG 11 m

Es sind Spielfeldlinien für andere Sportarten vorhanden

JA  NEIN

Alle Spielfeldlinien sind überall deutlich erkennbar

JA  NEIN

Farbe des Hallenbodens: PARKETT

Der Kampfrichtertisch steht „mittig“ an der Mittellinie

JA  NEIN

Die „Coaching Box“ ist mit Linien abgegrenzt bzw. farbig markiert

JA  NEIN

Einwurfmarkierungen gegenüber Kampfrichtertisch vorhanden

JA  NEIN

Der Freiraum hinter den Mannschaftsbänken beträgt 1,5 m

Zuschauerplätze sind an 1 Seiten des Spielfeldes

An den Seiten hinter den Körben befinden sich 0 Reihen Sitzplätze und 0 Reihen Stehplätze.

Alle Zuschauer sitzen mind. 4 m vom Spielfeld entfernt

JA  NEIN

Der Freiraum hinter und um den Anschreibtisch beträgt mind. 2 m

JA  NEIN

Sicherheitsabstand an den Seitenlinien mind. 1 m (bei Bandenwerbung 2 m)

JA  NEIN

Sicherheitsabstand (hindernisfreier Raum) an den Endlinien mind. 2 m

JA  NEIN

Die nichtaktiven Spieler sitzen auf

Turnbänken  einzelnen Stühlen  Sonstiges: \_\_\_\_\_

**WERBUNG**

BANDENWERBUNG



**ORGANISATION**

**Schiedsrichter / Kampfgericht**

- |  |                                     |                            |
|--|-------------------------------------|----------------------------|
| Abschließbarer separater Umkleieraum mit Dusche für SR ist vorhanden                 | <input checked="" type="radio"/> JA | <input type="radio"/> NEIN |
| SR-Betreuer hat sich bei Eintreffen der SR vorgestellt und war jederzeit ansprechbar | <input checked="" type="radio"/> JA | <input type="radio"/> NEIN |
| Kampfgericht mind. 30/15 Minuten vor Spielbeginn am Anschreibetisch                  | <input checked="" type="radio"/> JA | <input type="radio"/> NEIN |
| Kampfgericht und Scoutingverantwortliche sitzen zusammen                             | <input checked="" type="radio"/> JA | <input type="radio"/> NEIN |

**Ordnungsdienst**

- |  |                                     |                            |
|--|-------------------------------------|----------------------------|
| Anzahl Ordner/innen nach Auskunft des Clubs: <u>5</u> (nur bei 2. BBL-Damen) | <input checked="" type="radio"/> JA | <input type="radio"/> NEIN |
| Verantwortlicher für den Sicherheitsdienst anwesend                          | <input checked="" type="radio"/> JA | <input type="radio"/> NEIN |
| Entspricht die angegebene Zahl der Wirklichkeit                              | <input checked="" type="radio"/> JA | <input type="radio"/> NEIN |
| Sind die Ordner/innen deutlich gekennzeichnet/erkennbar                      | <input checked="" type="radio"/> JA | <input type="radio"/> NEIN |

**Medien**

- |   |                                     |                                       |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Ein analoger Internetanschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: ___ m) | <input type="radio"/> JA            | <input checked="" type="radio"/> NEIN |
| Ein ISDN-Anschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: ___ m)             | <input type="radio"/> JA            | <input checked="" type="radio"/> NEIN |
| Ein DSL-Anschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: ___ m)              | <input type="radio"/> JA            | <input checked="" type="radio"/> NEIN |
| Ein Web-/Surfstick steht zur Verfügung  | <input checked="" type="radio"/> JA | <input type="radio"/> NEIN            |



HALLENCHECK 2012

BAYERISCHER BASKETBALLVERBAND e.V.

**BEWERTUNG**

- Halle und Ausstattung sind meiner Meinung nach in einem einwandfreien Zustand. Ich schlage vor, die Halle als „Abgenommen“ einzustufen.
- Halle und Ausstattung sind im Wesentlichen in einem guten Zustand. In einigen Bereichen (bitte unter „Sonstiges“ ausführen) müssen jedoch noch Maßnahmen ergriffen werden.
- Halle und Ausstattung weisen in einigen Punkten (bitte unter „Sonstiges“ ausführen) gravierende Mängel und/oder Abweichungen von den Standards auf. Es besteht dringend Handlungsbedarf!

**SONSTIGES**

An der  
Die Hallendecke hat sich im Vergleich zum letzten  
Jahr nichts verändert. <sup>Die Halle</sup> Sie ist also immer noch  
sehr niedrig.

13.10.2012 N. Retter  
Datum, Unterschrift