



HALLENCHECK 2012

BAYER. BASKETBALL VERBAND E.V.

*Hinweis für den Verein: Halten Sie ein geeignetes Maßband oder digitalen Entfernungsmesser zur Verfügung.*

ALLGEMEIN

Verein: TSV WELTHEIM

Name der Halle: Sportzentrum, Jahnstraße

Eigentümer/in der Halle: LRA Welheim-Schongau

Anschrift der Halle: Jahnstraße 2, 82362 Welheim

Zugelassene Zuschauerzahl:  
(Sitz./Stehplätze) 900

vorgenannte zugelassene  
Zuschauerzahl wurde  
nachgewiesen durch:

3 LRA WM

Name des  
Schiedsrichters/Kommissars:

MARKUS SCHEERER

Datum der Abnahme:

30/09/2012



HALLENCHECK 2012

**TECHNISCHE AUSRÜSTUNG**

**Anzeigetafel**

Anzeigetafel digital

JA  NEIN

Lautstärke akustisches Signal der Anzeigetafel während des Spiels ok

JA  NEIN

Anzeige Auszeiten korrekt

JA  NEIN

Bei großer digitaler Anzeige:

- Anzeige mit Spielernamen
- Anzeige der Mannschaftsfouls (max. 5)
- Anzeige der Spielernummern
- Anzeige der Spielernummern variabel (von 0-99)

JA  NEIN

JA  NEIN

JA  NEIN

JA  NEIN

Anzahl der Anzeigetafeln: 1

Geeignete Ersatzuhr vorhanden

JA  NEIN

Die Anzeigetafel(n) befinden sich

rechts vom KG  links vom KG  gegenüber des KG  im Rücken des KG

**24/14-Sekunden-Anlage**

Optische 24/14-Sek.-Anlage vorhanden

JA  NEIN

Modell (Hersteller, Mod.Nr.): STRAMATEL Plot 2CKBS/2CKMS

Die Anlage ist mit der Spieluhr gekoppelt

JA  NEIN

Die 24/14-Sek.-Anlage ist von allen Beteiligten (inkl. Zuschauer) gut einsehbar

JA  NEIN

Anzahl der Anzeigeräte: 2

Aufstellung der Anzeigeräte:  oberhalb der Spielbretter  auf dem Boden

Geeignete Ersatzuhr vorhanden

JA  NEIN

**Einwurfanzeiger für wechselnden Ballbesitz**

Elektrische Anzeige

JA  NEIN

Manuelle Anzeige

JA  NEIN

**Korbanlage**

Deckenanlage  Standanlage  Wandanlage

Abstand Stand- bzw. Wandanlage (Außenkante Grundlinie zu Ständer/Wand): \_\_\_\_\_ m

Model Standanlage: \_\_\_\_\_

Spielbrett durchsichtig

JA  NEIN

Polsterung der Spielbrettunterkante vorhanden:

JA  NEIN

Ring mit Belastungssicherung:

JA  NEIN

Ersatzbrett vorhanden

JA  NEIN

Ersatzring vorhanden

JA  NEIN



HALLENCHECK 2012

www.bayer-basketball.de

**SPIELFELD**

Maße des Spielfeldes 28 m x 15 m

Es sind die Spielfeldmarkierungen 2010 vorhanden

JA  NEIN

Abstand Seitenlinie – Wand, Seite-KG: 5.8 m gegenüber 6 m

Abstand Grundlinie – Wand, rechts v. KG 8.2 m – links v. KG 8.2 m

Es sind Spielfeldlinien für andere Sportarten vorhanden

JA  NEIN

Alle Spielfeldlinien sind überall deutlich erkennbar

JA  NEIN

Farbe des Hallenbodens: orange

Der Kampfrichtertisch steht „mittig“ an der Mittellinie

JA  NEIN

Die „Coaching Box“ ist mit Linien abgegrenzt bzw. farbig markiert

JA  NEIN

Einwurfmarkierungen gegenüber Kampfrichtertisch vorhanden

JA  NEIN

Der Freiraum hinter den Mannschaftsbänken beträgt \_\_\_\_\_ m

Zuschauerplätze sind an 1 Seiten des Spielfeldes

An den Seiten hinter den Körben befinden sich 0 Reihen Sitzplätze und 0 Reihen Stehplätze.

Alle Zuschauer sitzen mind. 2.50 m vom Spielfeld entfernt

JA  NEIN

Der Freiraum hinter und um den Anschreibtisch beträgt mind. 2 m

JA  NEIN

Sicherheitsabstand an den Seitenlinien mind. 1 m (bei Bandenwerbung 2 m) ?

JA  NEIN

Sicherheitsabstand (hindernisfreier Raum) an den Endlinien mind. 2 m

JA  NEIN

Die nichtaktiven Spieler sitzen auf

Turnbänken  einzelnen Stühlen  Sonstiges: \_\_\_\_\_

*keine Bande*

**WERBUNG**

*an der Hallenwand hinter den Mannschaftsbänken!*



**ORGANISATION**

**Schiedsrichter / Kampfgericht**

Abschließbarer separater Umkleideraum mit Dusche für SR ist vorhanden

JA NEIN

SR-Betreuer hat sich bei Eintreffen der SR vorgestellt und war jederzeit ansprechbar

JA NEIN

Kampfgericht mind. 30/15 Minuten vor Spielbeginn am Anschreibtisch

JA NEIN

Kampfgericht und Scoutingverantwortliche sitzen zusammen

JA NEIN

**Ordnungsdienst**

Anzahl Ordner/innen nach Auskunft des Clubs: \_\_\_\_

JA NEIN

Verantwortlicher für den Sicherheitsdienst anwesend

JA NEIN

Entspricht die angegebene Zahl der Wirklichkeit

JA NEIN

Sind die Ordner/innen deutlich gekennzeichnet/erkennbar

JA NEIN

**Medien**

Ein analoger Internetanschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: \_\_\_\_ m)

JA NEIN

Ein ISDN-Anschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: \_\_\_\_ m)

JA NEIN

Ein DSL-Anschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: \_\_\_\_ m)

JA NEIN

Ein Web-/Surfstick steht zur Verfügung

JA NEIN



HALLENCHECK 2012

VERBAND BAYER. BASKETBALL VERBAND E.V.

BEWERTUNG

- Halle und Ausstattung sind meiner Meinung nach in einem einwandfreien Zustand. Ich schlage vor, die Halle als „Abgenommen“ einzustufen.
- Halle und Ausstattung sind im Wesentlichen in einem guten Zustand. In einigen Bereichen (bitte unter „Sonstiges“ ausführen) müssen jedoch noch Maßnahmen ergriffen werden.
- Halle und Ausstattung weisen in einigen Punkten (bitte unter „Sonstiges“ ausführen) gravierende Mängel und/oder Abweichungen von den Standards auf. Es besteht dringend Handlungsbedarf!

SONSTIGES

Empty box for additional comments or notes.

30/09/2012 *AC. / M*

Datum, Unterschrift