

Hinweis für den Verein: Halten Sie ein geeignetes Maßband oder digitalen Entfernungsmesser zur Verfügung.

ALLGEMEIN

Verein: TSV Vatesstetten

Name der Halle: HUMBOLDT - GYMNASIUM

Eigentümer/in der Halle:

Anschrift der Halle: JOHANN - STRAUß - STR. 41
85598 BALDHAU

Zugelassene Zuschauerzahl:
(Sitz./Stehplätze) ca. 200

vorgenannte zugelassene
Zuschauerzahl wurde
nachgewiesen durch: geschätzt

Name des
Schiedsrichters/Kommissars: THARLOS IDSTEIN

Datum der Abnahme: 13.09.2012

TECHNISCHE AUSRÜSTUNG

Anzeigetafel

- Anzeigetafel digital JA NEIN
- Lautstärke akustisches Signal der Anzeigetafel während des Spiels ok JA NEIN
- Anzeige Auszeiten korrekt JA NEIN
- Bei großer digitaler Anzeige:
 - Anzeige mit Spielernamen JA NEIN
 - Anzeige der Mannschaftsfouls (max. 5) JA NEIN
 - Anzeige der Spielernummern JA NEIN
 - Anzeige der Spielernummern variabel (von 0-99) JA NEIN
- Anzahl der Anzeigetafeln: 1 JA NEIN
- Geeignete Ersatzuhr vorhanden JA NEIN
- Die Anzeigetafel(n) befinden sich
 - rechts vom KG
 - links vom KG
 - gegenüber des KG
 - im Rücken des KG

24/14-Sekunden-Anlage

- Optische 24/14-Sek.-Anlage vorhanden JA NEIN
- Modell (Hersteller, Mod.Nr.): STRATATEL
- Die Anlage ist mit der Spieluhr gekoppelt JA NEIN
- Die 24/14-Sek.-Anlage ist von allen Beteiligten (inkl. Zuschauer) gut einsehbar JA NEIN
- Anzahl der Anzeigegeräte: 2
- Aufstellung der Anzeigegeräte: oberhalb der Spielbretter auf dem Boden JA NEIN
- Geeignete Ersatzuhr vorhanden JA NEIN

Einwurfanzeiger für wechselnden Ballbesitz

- Elektrische Anzeige JA NEIN
- Manuelle Anzeige JA NEIN

Korbanlage

- Deckenanlage Standanlage Wandanlage
- Abstand Stand- bzw. Wandanlage (Außenkante Grundlinie zu Ständer/Wand): m

- Model Standanlage: _____ JA NEIN
- Spielbrett durchsichtig JA NEIN
- Polsterung der Spielbrettunterkante vorhanden: JA NEIN
- Ring mit Belastungssicherung: JA NEIN
- Ersatzbrett vorhanden JA NEIN
- Ersatzring vorhanden JA NEIN

Györ

SPIELFELD

Maße des Spielfeldes 26 m x 14 m

Es sind die Spielfeldmarkierungen 2010 vorhanden

JA NEIN

Abstand Seitenlinie – Wand, Seite-KG: 5 m gegenüber 5 m

Abstand Grundlinie – Wand, rechts v. KG 9,3 m – links v. KG 9,3 m

Es sind Spielfeldlinien für andere Sportarten vorhanden

JA NEIN

Alle Spielfeldlinien sind überall deutlich erkennbar

JA NEIN

Farbe des Hallenbodens: PARQUET HELLBRAUN

Der Kampfrichtertisch steht „mittig“ an der Mittellinie

JA NEIN

Die „Coaching Box“ ist mit Linien abgegrenzt bzw. farbig markiert

JA NEIN

Einwurfmarkierungen gegenüber Kampfrichtertisch vorhanden

JA NEIN

Der Freiraum hinter den Mannschaftsbänken beträgt 3 m

Zuschauerplätze sind an 1 Seiten des Spielfeldes

An den Seiten hinter den Körben befinden sich Reihen Sitzplätze und Reihen Stehplätze.

Alle Zuschauer sitzen mind. 5 m vom Spielfeld entfernt

JA NEIN

Der Freiraum hinter und um den Anschreibtisch beträgt mind. 2 m

JA NEIN

Sicherheitsabstand an den Seitenlinien mind. 1 m (bei Bandenwerbung 2 m)

JA NEIN

Sicherheitsabstand (hindernisfreier Raum) an den Endlinien mind. 2 m

JA NEIN

Die nichtaktiven Spieler sitzen auf

Tumbänken einzelnen Stühlen Sonstiges: _____

WERBUNG

ORGANISATION

Schiedsrichter / Kampfgericht

Abschließbarer separater Umkleieraum mit Dusche für SR ist vorhanden	<input checked="" type="radio"/> JA	<input type="radio"/> NEIN
SR-Betreuer hat sich bei Eintreffen der SR vorgestellt und war jederzeit ansprechbar	<input type="radio"/> JA	<input type="radio"/> NEIN
Kampfgericht mind. 30/15 Minuten vor Spielbeginn am Anschreibetisch	<input type="radio"/> JA	<input type="radio"/> NEIN
Kampfgericht und Scoutingverantwortliche sitzen zusammen	<input type="radio"/> JA	<input type="radio"/> NEIN

Ordnungsdienst

Anzahl Ordner/innen nach Auskunft des Clubs: ____	<input type="radio"/> JA	<input type="radio"/> NEIN
Verantwortlicher für den Sicherheitsdienst anwesend	<input type="radio"/> JA	<input type="radio"/> NEIN
Entspricht die angegebene Zahl der Wirklichkeit	<input type="radio"/> JA	<input type="radio"/> NEIN
Sind die Ordner/innen deutlich gekennzeichnet/erkennbar	<input type="radio"/> JA	<input type="radio"/> NEIN

Medien

Ein analoger Internetanschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: ____ m)	<input type="radio"/> JA	<input type="radio"/> NEIN
Ein ISDN-Anschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: ____ m)	<input type="radio"/> JA	<input type="radio"/> NEIN
Ein DSL-Anschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: ____ m)	<input type="radio"/> JA	<input type="radio"/> NEIN
Ein Web-/Surfstick steht zur Verfügung	<input type="radio"/> JA	<input type="radio"/> NEIN

BEWERTUNG

- Halle und Ausstattung sind meiner Meinung nach in einem einwandfreien Zustand. Ich schlage vor, die Halle als „Abgenommen“ einzustufen.
- Halle und Ausstattung sind im Wesentlichen in einem guten Zustand. In einigen Bereichen (bitte unter „Sonstiges“ ausführen) müssen jedoch noch Maßnahmen ergriffen werden.
- Halle und Ausstattung weisen in einigen Punkten (bitte unter „Sonstiges“ ausführen) gravierende Mängel und/oder Abweichungen von den Standards auf. Es besteht dringend Handlungsbedarf!

SONSTIGES

13.09.12 
Datum, Unterschrift