

Hinweis für den Verein: Halten Sie ein geeignetes Maßband oder digitalen Entfernungsmesser zur Verfügung.

ALLGEMEIN

Verein: TSV Vaterstetten

Name der Halle: Realschule Baldham

Eigentümer/in der Halle:

Anschrift der Halle: Neue Poststr. 6
85598 Baldham

Zugelassene Zuschauerzahl:
(Sitz./Stehplätze)

vorgenannte zugelassene
Zuschauerzahl wurde
nachgewiesen durch:

ca. 400, geschätzt

Name des
Schiedsrichters/Kommissars:

Markus Idstein

Datum der Abnahme:

13.09.2012

TECHNISCHE AUSRÜSTUNG

Anzeigetafel

- Anzeigetafel digital JA NEIN
- Lautstärke akustisches Signal der Anzeigetafel während des Spiels ok JA NEIN
- Anzeige Auszeiten korrekt JA NEIN
- Bei großer digitaler Anzeige:
 - Anzeige mit Spielernamen JA NEIN
 - Anzeige der Mannschaftsfouls (max. 5) JA NEIN
 - Anzeige der Spielernummern JA NEIN
 - Anzeige der Spielernummern variabel (von 0-99) JA NEIN
- Anzahl der Anzeigetafeln: 1
- Geeignete Ersatzuhr vorhanden JA NEIN
- Die Anzeigetafel(n) befinden sich
 - rechts vom KG
 - links vom KG
 - gegenüber des KG
 - im Rücken des KG

24/14-Sekunden-Anlage

- Optische 24/14-Sek.-Anlage vorhanden JA NEIN
- Modell (Hersteller, Mod.Nr.): STRATATEL
- Die Anlage ist mit der Spieluhr gekoppelt JA NEIN
- Die 24/14-Sek.-Anlage ist von allen Beteiligten (inkl. Zuschauer) gut einsehbar JA NEIN
- Anzahl der Anzeigeräte: 2
- Aufstellung der Anzeigeräte: oberhalb der Spielbretter auf dem Boden
- Geeignete Ersatzuhr vorhanden JA NEIN

Einwurfanzeiger für wechselnden Ballbesitz

- Elektrische Anzeige JA NEIN
- Manuelle Anzeige JA NEIN

Korbanlage

- Deckenanlage Standanlage Wandanlage
- Abstand Stand- bzw. Wandanlage (Außenkante Grundlinie zu Ständer/Wand): _____ m

Model Standanlage: _____

- Spielbrett durchsichtig JA NEIN
- Polsterung der Spielbrettunterkante vorhanden: JA NEIN
- Ring mit Belastungssicherung: JA NEIN
- Ersatzbrett vorhanden JA NEIN
- Ersatzring vorhanden JA NEIN

SPIELFELD

- Maße des Spielfeldes 26 m x 14 m
- Es sind die Spielfeldmarkierungen 2010 vorhanden JA NEIN
- Abstand Seitenlinie – Wand, Seite-KG: 8,45 m gegenüber 4,45 m
- Abstand Grundlinie – Wand, rechts v. KG 2,10 m – links v. KG 2,12 m
- Es sind Spielfeldlinien für andere Sportarten vorhanden JA NEIN
- Alle Spielfeldlinien sind überall deutlich erkennbar JA NEIN
- Farbe des Hallenbodens: WEIß
- Der Kampfrichtertisch steht „mittig“ an der Mittellinie JA NEIN
- Die „Coaching Box“ ist mit Linien abgegrenzt bzw. farbig markiert JA NEIN
- Einwurfmarkierungen gegenüber Kampfrichtertisch vorhanden JA NEIN
- Der Freiraum hinter den Mannschaftsbänken beträgt 0,5 m
- Zuschauerplätze sind an 1 Seiten des Spielfeldes
- An den Seiten hinter den Körben befinden sich Reihen Sitzplätze und Reihen Stehplätze.
- Alle Zuschauer sitzen mind. 9 m vom Spielfeld entfernt JA NEIN
- Der Freiraum hinter und um den Anschreibtisch beträgt mind. 2 m JA NEIN
-
- Sicherheitsabstand an den Seitenlinien mind. 1 m (bei Bandenwerbung 2 m) JA NEIN
- Sicherheitsabstand (hindernisfreier Raum) an den Endlinien mind. 2 m JA NEIN
- Die nichtaktiven Spieler sitzen auf
- Tumbänken einzelnen Stühlen Sonstiges: _____

WERBUNG

ORGANISATION

Schiedsrichter / Kampfgericht

- | | | |
|--|-------------------------------------|----------------------------|
| Abschließbarer separater Umkleideraum mit Dusche für SR ist vorhanden | <input checked="" type="radio"/> JA | <input type="radio"/> NEIN |
| SR-Betreuer hat sich bei Eintreffen der SR vorgestellt und war jederzeit ansprechbar | <input type="radio"/> JA | <input type="radio"/> NEIN |
| Kampfgericht mind. 30/15 Minuten vor Spielbeginn am Anschreibetisch | <input type="radio"/> JA | <input type="radio"/> NEIN |
| Kampfgericht und Scoutingverantwortliche sitzen zusammen | <input type="radio"/> JA | <input type="radio"/> NEIN |

Ordnungsdienst

- | | | |
|---|--------------------------|----------------------------|
| Anzahl Ordner/innen nach Auskunft des Clubs: ____ | <input type="radio"/> JA | <input type="radio"/> NEIN |
| Verantwortlicher für den Sicherheitsdienst anwesend | <input type="radio"/> JA | <input type="radio"/> NEIN |
| Entspricht die angegebene Zahl der Wirklichkeit | <input type="radio"/> JA | <input type="radio"/> NEIN |
| Sind die Ordner/innen deutlich gekennzeichnet/erkennbar | <input type="radio"/> JA | <input type="radio"/> NEIN |

Medien


- | | | |
|--|--------------------------|----------------------------|
| Ein analoger Internetanschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: ____ m) | <input type="radio"/> JA | <input type="radio"/> NEIN |
| Ein ISDN-Anschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: ____ m) | <input type="radio"/> JA | <input type="radio"/> NEIN |
| Ein DSL-Anschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: ____ m) | <input type="radio"/> JA | <input type="radio"/> NEIN |
| Ein Web-/Surfstück steht zur Verfügung | <input type="radio"/> JA | <input type="radio"/> NEIN |

BEWERTUNG

- Halle und Ausstattung sind meiner Meinung nach in einem einwandfreien Zustand. Ich schlage vor, die Halle als „Abgenommen“ einzustufen.
- Halle und Ausstattung sind im Wesentlichen in einem guten Zustand. In einigen Bereichen (bitte unter „Sonstiges“ ausführen) müssen jedoch noch Maßnahmen ergriffen werden.
- Halle und Ausstattung weisen in einigen Punkten (bitte unter „Sonstiges“ ausführen) gravierende Mängel und/oder Abweichungen von den Standards auf. Es besteht dringender Handlungsbedarf!

SONSTIGES

IN DER HALLE IST AN DER ENDLINIE
LINKS VOM KG EINE SPROSSENWAND.
DADURCH IST DER HINDERNISTREIBE RAUM
"NUR" 1,94 m.
WIR SOLLTEN ABER KLÄREN, OB DIES ES
TROTZDEM ZULASSEN

13.08.22 
Datum, Unterschrift