

*Hinweis für den Verein: Halten Sie ein geeignetes Maßband oder digitalen Entfernungsmesser zur Verfügung.*

ALLGEMEIN

Verein: BASKETS VILSBIBURG

Name der Halle: BALLSPORTHALLE

Eigentümer/in der Halle: STADT VILSBIBURG

Anschrift der Halle: URBANSTR. 2  
84137 VILSBIBURG

Zugelassene Zuschauerzahl:  
(Sitz./Stehplätze) 1876

vorgenannte zugelassene  
Zuschauerzahl wurde  
nachgewiesen durch: AUSSAGE DES HEIMVEREINS

Name des  
Schiedsrichters/Kommissars: IOSTEIN, MARCUS

Datum der Abnahme: 29.09.12

**TECHNISCHE AUSRÜSTUNG**

**Anzeigetafel**

Anzeigetafel digital

JA  NEIN

Lautstärke akustisches Signal der Anzeigetafel während des Spiels ok

JA  NEIN

Anzeige Auszeiten korrekt

JA  NEIN

Bei großer digitaler Anzeige:

- Anzeige mit Spielernamen
- Anzeige der Mannschaftsfouls (max. 5)
- Anzeige der Spielernummern
- Anzeige der Spielernummern variabel (von 0-99)

JA  NEIN

JA  NEIN

JA  NEIN

JA  NEIN

Anzahl der Anzeigetafeln: 1

Geeignete Ersatzuhr vorhanden

JA  NEIN

Die Anzeigetafel(n) befinden sich

rechts vom KG  links vom KG  gegenüber des KG  im Rücken des KG

**24/14-Sekunden-Anlage**

Optische 24/14-Sek.-Anlage vorhanden

JA  NEIN

Modell (Hersteller, Mod.Nr.): BUERK TOBATINE

Die Anlage ist mit der Spieluhr gekoppelt

JA  NEIN

Die 24/14-Sek.-Anlage ist von allen Beteiligten (inkl. Zuschauer) gut einsehbar

JA  NEIN

Anzahl der Anzeigegeräte: 2

Aufstellung der Anzeigegeräte:  oberhalb der Spielbretter  auf dem Boden

Geeignete Ersatzuhr vorhanden

JA  NEIN

**Einwurfanzeiger für wechselnden Ballbesitz**

Elektrische Anzeige

JA  NEIN

Manuelle Anzeige

JA  NEIN

**Korbanlage**

Deckenanlage  Standanlage  Wandanlage

Abstand Stand- bzw. Wandanlage (Außenkante Grundlinie zu Ständer/Wand): 2 m

Model Standanlage: SCHELDE SPORTS

Spielbrett durchsichtig

JA  NEIN

Polsterung der Spielbrettunterkante vorhanden:

JA  NEIN

Ring mit Belastungssicherung:

JA  NEIN

Ersatzbrett vorhanden

JA  NEIN

Ersatzring vorhanden

JA  NEIN

HALLENCHECK 2012

**SPIELFELD**

Maße des Spielfeldes 28 m x 15 m

Es sind die Spielfeldmarkierungen 2010 vorhanden

JA  NEIN

Abstand Seitenlinie – Wand, Seite-KG: 9 m gegenüber 3,60 m

Abstand Grundlinie – Wand, rechts v. KG 4 m – links v. KG 10 m

Es sind Spielfeldlinien für andere Sportarten vorhanden

JA  NEIN

Alle Spielfeldlinien sind überall deutlich erkennbar

JA  NEIN

Farbe des Hallenbodens: BLAU

Der Kampfrichtertisch steht „mittig“ an der Mittellinie

JA  NEIN

Die „Coaching Box“ ist mit Linien abgegrenzt bzw. farbig markiert

JA  NEIN

Einwurfmarkierungen gegenüber Kampfrichtertisch vorhanden

JA  NEIN

Der Freiraum hinter den Mannschaftsbänken beträgt 6,50 m

Zuschauerplätze sind an 4 Seiten des Spielfeldes

An den Seiten hinter den Körben befinden sich \_\_\_ Reihen Sitzplätze und \_\_\_ Reihen Stehplätze.

Alle Zuschauer sitzen mind. 3,60 m vom Spielfeld entfernt

JA  NEIN

Der Freiraum hinter und um den Anschreibtisch beträgt mind. 2 m

JA  NEIN

Sicherheitsabstand an den Seitenlinien mind. 1 m (bei Bandenwerbung 2 m)

JA  NEIN

Sicherheitsabstand (hindernisfreier Raum) an den Endlinien mind. 2 m

JA  NEIN

Die nichtaktiven Spieler sitzen auf

Turmbänken  einzelnen Stühlen  Sonstiges: \_\_\_\_\_

**WERBUNG**

**ORGANISATION**

**Schiedsrichter / Kampfgericht**

Abschließbarer separater Umkleieraum mit Dusche für SR ist vorhanden	<input checked="" type="radio"/> JA	<input type="radio"/> NEIN
SR-Betreuer hat sich bei Eintreffen der SR vorgestellt und war jederzeit ansprechbar	<input checked="" type="radio"/> JA	<input type="radio"/> NEIN
Kampfgericht mind. 30/15 Minuten vor Spielbeginn am Anschreibetisch	<input checked="" type="radio"/> JA	<input type="radio"/> NEIN
Kampfgericht und Scoutingverantwortliche sitzen zusammen	<input checked="" type="radio"/> JA	<input type="radio"/> NEIN

**Ordnungsdienst**

Anzahl Ordner/innen nach Auskunft des Clubs: <u>6</u>	<input checked="" type="radio"/> JA	<input type="radio"/> NEIN
Verantwortlicher für den Sicherheitsdienst anwesend	<input checked="" type="radio"/> JA	<input type="radio"/> NEIN
Entspricht die angegebene Zahl der Wirklichkeit	<input checked="" type="radio"/> JA	<input type="radio"/> NEIN
Sind die Ordner/innen deutlich gekennzeichnet/erkennbar	<input checked="" type="radio"/> JA	<input type="radio"/> NEIN

**Medien**

Ein analoger Internetanschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: ___ m)	<input type="radio"/> JA	<input type="radio"/> NEIN
Ein ISDN-Anschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: ___ m)	<input type="radio"/> JA	<input type="radio"/> NEIN
Ein DSL-Anschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: <u>0</u> m)	<input checked="" type="radio"/> JA	<input type="radio"/> NEIN
Ein Web-/Surfstick steht zur Verfügung	<input type="radio"/> JA	<input type="radio"/> NEIN

**BEWERTUNG**

- Halle und Ausstattung sind meiner Meinung nach in einem einwandfreien Zustand. Ich schlage vor, die Halle als „Abgenommen“ einzustufen.
- Halle und Ausstattung sind im Wesentlichen in einem guten Zustand. In einigen Bereichen (bitte unter „Sonstiges“ ausführen) müssen jedoch noch Maßnahmen ergriffen werden.
- Halle und Ausstattung weisen in einigen Punkten (bitte unter „Sonstiges“ ausführen) gravierende Mängel und/oder Abweichungen von den Standards auf. Es besteht dringend Handlungsbedarf!

**SONSTIGES**

Empty box for additional comments.

29.9.12   
Datum, Unterschrift