

HALLENCHECK

ALLGEMEIN

Verein: *SC JENA*

Name der Halle: *Johann Chr.-Fr. Gedsmatky*

Eigentümer/in der Halle: *Sportgym. Jena*

Anschrift der Halle: *Wöllnitzer Str. 70*

07749 Jena

Zugelassene Zuschauerzahl:
(Sitz./Stehplätze)

100

Name des Schiedsrichters/Kommissars: *MAITHIAS ANHÖCK*

Datum: *16. 10. 11*

HALLENCHECK

TECHNISCHE AUSRÜSTUNG

Anzeigetafel

- Anzeigetafel digital ~~JA~~ NEIN
- Lautstärke akustisches Signal der Anzeigetafel während des Spiels ok ~~JA~~ NEIN
- Anzeige Auszeiten korrekt ~~JA~~ NEIN
- Bei großer digitaler Anzeige:
- Anzeige mit Spielernamen ~~JA~~ NEIN
 - Anzeige der Mannschaftsfouls (max. 5) ~~JA~~ NEIN
 - Anzeige der Spielernummern ~~JA~~ NEIN
 - Anzeige der Spielernummern variabel (von 0-99) ~~JA~~ NEIN
- Anzahl der Anzeigetafeln: 1
- Geeignete Ersatzuhr vorhanden ~~JA~~ NEIN
- Die Anzeigetafel(n) befinden sich
- rechts vom KG links vom KG gegenüber des KG im Rücken des KG

24-Sekunden-Anlage

- Optische 24-Sek.-Anlage vorhanden ~~JA~~ NEIN
- Modell (Hersteller, Mod.Nr.): Strano Eec
- Die Anlage ist mit der Spieluhr gekoppelt ~~JA~~ NEIN
- Die 24-Sek.-Anlage ist von allen Beteiligten (inkl. Zuschauer) gut einsehbar ~~JA~~ NEIN
- Anzahl der Anzeigegeräte: 2
- Aufstellung der Anzeigegeräte: oberhalb der Spielbretter auf dem Boden
- Geeignete Ersatzuhr vorhanden ~~JA~~ NEIN

Einwurfanzeiger für wechselnden Ballbesitz

- Elektrische Anzeige ~~JA~~ NEIN
- Manuelle Anzeige ~~JA~~ NEIN

Korbanlage

- Deckenanlage Standanlage Wandanlage
- Abstand Stand- bzw. Wandanlage (Außenkante Grundlinie zu Ständer/Wand): ____ m

- Model Standanlage: _____
- Spielbrett durchsichtig ~~JA~~ NEIN
- Polsterung der Spielbrettunterkante vorhanden: ~~JA~~ NEIN
- Ring mit Belastungssicherung: ~~JA~~ NEIN
- Ersatzbrett vorhanden ~~JA~~ NEIN
- Ersatzring vorhanden ~~JA~~ NEIN

HALLENCHECK

SPIELFELD

- Maße des Spielfeldes 28 m x 15 m
- Abstand Seitenlinie – Wand, Seite-KG: 4 m gegenüber 4 m
- Abstand Grundlinie – Wand, rechts v. KG 3,80 m – links v. KG 7,30 m
- Es sind Spielfeldlinien für andere Sportarten vorhanden JA NEIN
- Alle Spielfeldlinien sind überall deutlich erkennbar JA NEIN
- Farbe des Hallenbodens: Holzfarbe
- Der Kampfrichtertisch steht „mittig“ an der Mittellinie JA NEIN
- Die „Coaching Box“ ist mit Linien abgegrenzt bzw. farbig markiert JA NEIN
- Der Freiraum hinter den Mannschaftsbänken beträgt 1 m
- Zuschauerplätze sind an 2 Seiten des Spielfeldes
- An den Seiten hinter den Körben befinden sich 1 Reihen Sitzplätze und 0 Reihen Stehplätze.
- Alle Zuschauer sitzen mind. 2 m vom Spielfeld entfernt JA NEIN
- Der Freiraum hinter und um den Anschreibtisch beträgt mind. 2 m JA NEIN
-
- Sicherheitsabstand an den Seitenlinien mind. 1 m (bei Bandenwerbung 2 m) JA NEIN
- Sicherheitsabstand (hindernisfreier Raum) an den Endlinien mind. 2 m JA NEIN
- Die nichtaktiven Spieler sitzen auf
- Turnbänken einzelnen Stühlen Sonstiges: _____

WERBUNG

HALLENCHECK

ORGANISATION

Schiedsrichter / Kampfgericht

- | | | |
|--|--|--|
| Abschließbarer separater Umkleideraum mit Dusche für SR ist vorhanden | <input checked="" type="checkbox"/> JA | <input type="checkbox"/> NEIN |
| SR-Betreuer hat sich bei Eintreffen der SR vorgestellt und war jederzeit ansprechbar | <input checked="" type="checkbox"/> JA | <input checked="" type="checkbox"/> NEIN |
| Kampfgericht mind. 30/15 Minuten vor Spielbeginn am Anschreibetisch | <input checked="" type="checkbox"/> JA | <input checked="" type="checkbox"/> NEIN |
| Kampfgericht und Scoutingverantwortliche sitzen zusammen | <input checked="" type="checkbox"/> JA | <input type="checkbox"/> NEIN |

15 min

Ordnungsdienst

- | | | |
|---|--|--|
| Anzahl Ordner/innen nach Auskunft des Clubs: ____ | <input type="checkbox"/> JA | <input checked="" type="checkbox"/> NEIN |
| Verantwortlicher für den Sicherheitsdienst anwesend | <input checked="" type="checkbox"/> JA | <input checked="" type="checkbox"/> NEIN |
| Entspricht die angegebene Zahl der Wirklichkeit | <input checked="" type="checkbox"/> JA | <input checked="" type="checkbox"/> NEIN |
| Sind die Ordner/innen deutlich gekennzeichnet/erkennbar | <input checked="" type="checkbox"/> JA | <input checked="" type="checkbox"/> NEIN |

Medien

- | | | |
|--|-----------------------------|--|
| Ein analoger Internetanschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: ____ m) | <input type="checkbox"/> JA | <input checked="" type="checkbox"/> NEIN |
| Ein ISDN-Anschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: ____ m) | <input type="checkbox"/> JA | <input checked="" type="checkbox"/> NEIN |
| Ein DSL-Anschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: ____ m) | <input type="checkbox"/> JA | <input checked="" type="checkbox"/> NEIN |


Per Handy

HALLENCHECK

BEWERTUNG

- Halle und Ausstattung sind meiner Meinung nach in einem einwandfreien Zustand. Ich schlage vor, die Halle als „Abgenommen“ einzustufen.
- Halle und Ausstattung sind im Wesentlichen in einem guten Zustand. In einigen Bereichen (bitte unter „Sonstiges“ ausführen) müssen jedoch noch Maßnahmen ergriffen werden.
- Halle und Ausstattung weisen in einigen Punkten (bitte unter „Sonstiges“ ausführen) gravierende Mängel und/oder Abweichungen von den Standards auf. Es besteht dringend Handlungsbedarf!

SONSTIGES

16.10.2014 
Datum, Unterschrift