



Hinweis für den Verein: Halten Sie ein geeignetes Maßband oder digitalen Entfernungsmesser zur Verfügung.

ALLGEMEIN

Verein: TTV Neustadt a.d. Aisch

Name der Halle: Markgrafenhalle

Eigentümer/in der Halle: Stadt Neustadt a.d. Aisch

Anschrift der Halle: Comeniusstr. 2, 91413 Neustadt

Zugelassene Zuschauerzahl:
(Sitz./Stehplätze) ~~250~~ 250/50

vorgenannte zugelassene
Zuschauerzahl wurde
nachgewiesen durch: Zahlung Bestuhlung

Name des
Schiedsrichters/Kommissars: WELLEN, Thomas

Datum der Abnahme: 22.09.2012



TECHNISCHE AUSRÜSTUNG

Anzeigetafel

Anzeigetafel digital

Lautstärke akustisches Signal der Anzeigetafel während des Spiels ok

Anzeige Auszeiten korrekt

Bei großer digitaler Anzeige:

- Anzeige mit Spielernamen
- Anzeige der Mannschaftsfouls (max. 5)
- Anzeige der Spielernummern
- Anzeige der Spielernummern variabel (von 0-99)

Anzahl der Anzeigetafeln: 1

Geeignete Ersatzuhr vorhanden

Die Anzeigetafel(n) befinden sich

rechts vom KG links vom KG gegenüber des KG im Rücken des KG

24/14-Sekunden-Anlage

Optische 24/14-Sek.-Anlage vorhanden

Modell (Hersteller, Mod.Nr.): MOLTEN 00158

Die Anlage ist mit der Spieluhr gekoppelt

Die 24/14-Sek.-Anlage ist von allen Beteiligten (inkl. Zuschauer) gut einsehbar

Anzahl der Anzeigegeräte: 2

Aufstellung der Anzeigegeräte: oberhalb der Spielbretter auf dem Boden

Geeignete Ersatzuhr vorhanden

Einwurfanzeiger für wechselnden Ballbesitz

Elektrische Anzeige

Manuelle Anzeige

Korbanlage

Deckenanlage Standanlage Wandanlage

Abstand Stand- bzw. Wandanlage (Außenkante Grundlinie zu Ständer/Wand): _____ m

Model Standanlage: _____

Spielbrett durchsichtig

Polsterung der Spielbrettunterkante vorhanden:

Ring mit Belastungssicherung:

Ersatzbrett vorhanden

Ersatzring vorhanden

JA NEIN
 JA NEIN
 JA NEIN

JA NEIN
 JA NEIN
 JA NEIN
 JA NEIN

JA NEIN

JA NEIN

JA NEIN
 JA NEIN

JA NEIN

JA NEIN NEIN
 JA NEIN

JA NEIN
 JA NEIN
 JA NEIN
 JA NEIN
 JA NEIN



HALLENCHECK 2012

BAYERISCHER BASKETBALLVERBAND e.V.

SPIELFELD

Maße des Spielfeldes 26 m x 14 m

Es sind die Spielfeldmarkierungen 2010 vorhanden

JA NEIN

Abstand Seitenlinie – Wand, Seite-KG: 8,20 m gegenüber 4,30 m

Abstand Grundlinie – Wand, rechts v. KG 9,40 m – links v. KG 9,40 m

Es sind Spielfeldlinien für andere Sportarten vorhanden

JA NEIN

Alle Spielfeldlinien sind überall deutlich erkennbar

JA NEIN

Farbe des Hallenbodens: beige

Der Kampfrichtertisch steht „mittig“ an der Mittellinie

JA NEIN

Die „Coaching Box“ ist mit Linien abgegrenzt bzw. farbig markiert

JA NEIN

Einwurfmarkierungen gegenüber Kampfrichtertisch vorhanden

JA NEIN

Der Freiraum hinter den Mannschaftsbänken beträgt 6,30 m

Zuschauerplätze sind an 1 Seiten des Spielfeldes

An den Seiten hinter den Körben befinden sich Reihen Sitzplätze und Reihen Stehplätze.

Alle Zuschauer sitzen mind. 8,20 m vom Spielfeld entfernt Tribüne

JA NEIN

Der Freiraum hinter und um den Anschreibtisch beträgt mind. 2 m

JA NEIN

Sicherheitsabstand an den Seitenlinien mind. 1 m (bei Bandenwerbung 2 m)

JA NEIN

Sicherheitsabstand (hindernisfreier Raum) an den Endlinien mind. 2 m

JA NEIN

Die nichtaktiven Spieler sitzen auf

Turnbänken einzelnen Stühlen Sonstiges: _____

WERBUNG



ORGANISATION

Schiedsrichter / Kampfgericht

- | | | |
|--|-------------------------------------|----------------------------|
| Abschließbarer separater Umkleieraum mit Dusche für SR ist vorhanden | <input checked="" type="radio"/> JA | <input type="radio"/> NEIN |
| SR-Betreuer hat sich bei Eintreffen der SR vorgestellt und war jederzeit ansprechbar | <input checked="" type="radio"/> JA | <input type="radio"/> NEIN |
| Kampfgericht mind. 30/15 Minuten vor Spielbeginn am Anschreibtisch | <input checked="" type="radio"/> JA | <input type="radio"/> NEIN |
| Kampfgericht und Scoutingverantwortliche sitzen zusammen <i>j.6h=d</i> | <input type="radio"/> JA | <input type="radio"/> NEIN |

Ordnungsdienst

- | | | |
|---|--------------------------|----------------------------|
| Anzahl Ordner/innen nach Auskunft des Clubs: _____ | <input type="radio"/> JA | <input type="radio"/> NEIN |
| Verantwortlicher für den Sicherheitsdienst anwesend | <input type="radio"/> JA | <input type="radio"/> NEIN |
| Entspricht die angegebene Zahl der Wirklichkeit | <input type="radio"/> JA | <input type="radio"/> NEIN |
| Sind die Ordner/innen deutlich gekennzeichnet/erkennbar | <input type="radio"/> JA | <input type="radio"/> NEIN |

Medien

- | | | |
|--|--------------------------|---------------------------------------|
| Ein analoger Internetanschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: ____ m) | <input type="radio"/> JA | <input checked="" type="radio"/> NEIN |
| Ein ISDN-Anschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: ____ m) | <input type="radio"/> JA | <input checked="" type="radio"/> NEIN |
| Ein DSL-Anschluss steht zur Verfügung (Entfernung zum KG: ____ m) | <input type="radio"/> JA | <input checked="" type="radio"/> NEIN |
| Ein Web-/Surfstick steht zur Verfügung | <input type="radio"/> JA | <input checked="" type="radio"/> NEIN |



BEWERTUNG

- Halle und Ausstattung sind meiner Meinung nach in einem einwandfreien Zustand. Ich schlage vor, die Halle als „Abgenommen“ einzustufen.
- Halle und Ausstattung sind im Wesentlichen in einem guten Zustand. In einigen Bereichen (bitte unter „Sonstiges“ ausführen) müssen jedoch noch Maßnahmen ergriffen werden.
- Halle und Ausstattung weisen in einigen Punkten (bitte unter „Sonstiges“ ausführen) gravierende Mängel und/oder Abweichungen von den Standards auf. Es besteht dringender Handlungsbedarf!

SONSTIGES

22.09.2012 
Datum, Unterschrift